
0.10 MM
0.60 MR
1.60 PC
CONVERTER
FISC2
FISC4 (
H2 to T22
B3T
B3T
B1
B11
Q2
Q1
Q3
B2
B2
B2
C3,
B3
B3
B3
Q4
Q5
C5,
Q6
TRIM2
Q7
Q8
C8
TRIM3
Q8
Q7
Q6
Q9
Q10
B4
0
22
44
66
88
110
132
154
176
198
220
242
264
286
308
TRIG1
FISC1
CONVERTER
0.10 MM
0.60 MR
1.60 PC
B3T
B3T
B1
B11
Q2
Q1
Q3
B2
B2
B2
C4
B3
B3
B3
Q4
Q5
C6
Q6
TRIM1
Q7
Q8
C7
C9
C10
Q8
Q7
Q6
Q9
Q10
B4


B4
B4
B4
B5
B5
B5
Q10
Q9
C12
Q11
TRIM4
B6
C13
TRIM9
TRIM10
Q13
Q14
CEDAR-N(N
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
B8 (g140,
B8 (g140,
B9 (g140,
Q20
Q21
MVT1
MVT2
Q22
Q23
MEHS
40.000 MM
11.000 M
FISC5
MWPC 3,4
MWPC 5,6
FISC7
FISC9
T22
Spec1 (51
Spec3
Spec4
NA49 VT1
MTPC
XTDX
MWPC9,10
H2A
MWPC9,10(
DUMP
319
341
363
385
407
429
451
473
495
517
539
561
583
605
TRIGx
TRIG3
TRIG4 (On
TRIGx
TRIGx
C11
C14 (1030
FISC6
MWPC 3,4
MWPC 5,6
FISC8
FISC10
T22
Spec1 (51
Spec3
Spec4
NA49 VT1
MTPC
XTDX
MWPC9,10
H2A
MWPC9,10(
DUMP